УТВЕРЖДЕНО ЛКЖТ.ЭН.50 5290-02 91 02 001-ЛУ

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«SMART-SERVER»

ОРС модули

Руководство пользователя

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-02 91 02 001

Листов 15

СОДЕРЖАНИЕ

1.	HA'	ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	3
2.	УС.	ЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ4	1
	2.1.	Требования к аппаратным и программным средствам	ł
3.	УС	ГАНОВКА И ЗАПУСК	5
	3.1.	Запуск ОРС-сервера	5
	3.2.	Запуск утилиты OPC Client для проверки работы OPC-сервера	5
	3.3.	Запуск ОРС-клиента	7
4.	. КО	МПОНЕНТ ОРС-КЛИЕНТ	3
	4.1.	Конфигурирование ОРС-клиента	3
	4.2.	Поддерживаемые типы данных)
	4.3.	Связь Статуса ОРС переменной с признаками качества МЭК 60870-5-101/104	19
	4.4.	Основные прикладные функции МЭК 60870-5-104)
	4.5.	Интеграция данных от ОРС-сервера ЗАО «РАДИУС Автоматика» (ROPC). 10)
П	ЕРЕЧЕН	нь принятых сокращений14	1

лкжт.Эн.50 5290-02 91 02 001 **1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

В качестве стандартного механизма межпрограммного обмена данными для связи с другими системами ППО «SMART-SERVER» использует интерфейс OPC (OLE for Process Control). Стандарт OPC основан на компонентной архитектуре и выпускается международной организацией OPC Foundation.

ППО «SMART-SERVER» обеспечивает публикацию своих данных в стандарте OPC (значение, метка времени, статус качества), прием с верхнего уровня команд дистанционного управления и обратную передачу подтверждений выполнения команд.

OPC сервер, входящий в состав коммуникационного сервера, построен по технологии Data Access 2.0 с использованием OPC Server Development Toolkit фирмы FactorySoft. Помимо стандартной функциональности OPC сервера, обеспечивается возможность ведения журналов команд, проходящих через сервер, и журнала ошибок, а также мониторинг значений сигналов.

OPC сервер обменивается данными с ППО «SMART-SERVER», используя TPC/IP в качестве транспортного протокола.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к аппаратным и программным средствам

Требования к аппаратным и программным средствам описаны в пункте «1.2 Минимальные требования к характеристикам ПК и системному ПО» документа «ЛКЖТ.ЭН.50 5290-03 13 01 001 Описание программы».

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-02 91 02 001 **3. УСТАНОВКА И ЗАПУСК**

Подробная информация об установке ППО «SMART-SERVER», а также OPC компонентов – МЭК 60870-5-104 содержится в пункте «1. Установка ППО «SMART-SERVER»» документа «ЛКЖТ.ЭН.50 5290-03 96 01 001 По установке и настройке». Более подробно о запуске службы в пункте «2.4 Настройка автоматического запуска программы – служба XYNTService» документа «ЛКЖТ.ЭН.50 5290-03 96 01 001 По установке и настройке».

3.1. Запуск ОРС-сервера

Запуск OPC-сервера осуществляется двойным щелчком по иконке приложения Cpps2Opc.exe из директории OPC-Server. В появившемся диалоговом окне «Открыть файл» необходимо выбрать конфигурационный файл. Файл конфигурации создается программой «Конфигуратор» (описание работы с конфигуратором содержится в документе ЛКЖТ.ЭН.50 5290-02 91 01-1 001 «Руководство пользователя Часть 1»). В программе «OPC-сервер» необходимо установить номер порта ЦППС 5501. Для этого в меню OPC-сервера выберите пункт Settings\Change configuration. В появившемся окне «Настройки» измените номер порта с 5500 на 5501 и нажмите кнопку «Применить».

H	астройки 🔀
	Файл конфигурации :
	C:\Documents and Settings\laskina_ev\Рабочий стол Изменить
	Номер порта : 5501
	Применить Отмена

Рисунок 1 – Окно «Настройки» OPC-Server

ВНИМАНИЕ! НА ОС WINDOWS 7 И ВЫШЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА.

3.2. Запуск утилиты OPC Client для проверки работы OPC-сервера

Для проверки работы OPC-сервера можно использовать утилиту OPC Client.exe, расположенную в папке OPC-Server. Главное окно программы представлено на рисунке (Рисунок **2**).

🔀 Безымянный - Iskra Technologies OPC Client				
<u>F</u> ile OPC <u>V</u> iew <u>H</u> elp				
<u>?</u>				
Tag	Value	Time	Desc	
Ready				11.

Рисунок 2 – Главное меню программы «OPC Client»

Добавление данных, получаемых от OPC-Server, осуществляется следующим образом:

 В главном меню программы «OPC Client» выберите OPC\Connect. В появившемся окне «Select OPC Server» (Рисунок 3) выберите из списка доступных серверов (Available servers) IskraTechno.Cpps2Opc.1 и нажмите кнопку «OK».

Select OPC Server	X
Server Name IskraTechno.Cpps20pc.1	OK Cancel
Server Node ("\\server" or "server" or "www	w.server.com'') Refresh List
Available servers O 1.0 O IskraTechno.Cpps20pc.1 (OPC Server (2.0 for Cpps)

Рисунок 3 – Окно «Select OPC Server» приложения «OPC Client»

– Для добавления данных выберите пункт меню OPC\ Add Item.

Внимание! Не путать утилиту ОРС Client.exe и ОРС-клиент (Opc2Iec104Server.exe).

3.3. Запуск ОРС-клиента

Запуск ОРС-клиента осуществляется двойным щелчком по иконке приложения Opc2Iec104Server.exe из директории OPC2IEC.

При запуске приложение обращается к файлу конфигурации – Opc2Iec.csv.

Конфигурационный файл должен находиться в каталоге запуска приложения. Подробно о конфигурировании ОРС-клиента в пункте 4.1 Конфигурирование ОРС-клиента.

4. КОМПОНЕНТ ОРС-КЛИЕНТ

Модуль Opc2Iec104Server.exe находится в папке OPC2IEC и предназначен для интеграции данных от OPC–серверов сторонних производителей в ППО «SMART-SERVER».

При запуске приложения на выполнение ОРС-сервер, к которому предполагается подключение, должен быть запущен.

4.1. Конфигурирование ОРС-клиента

Файл может быть создан при помощи MS Excel или любого текстового редактора.

Структура файла:

NodeName		; сетевое	_имя_ко	мпьютс	epa			
ServerName		; имя_О	; имя_ОРС_сервера					
Port		; номер_	порта					
Адрес_объекта_инф	оормации	; имя_О	; имя_ОРС_переменной					
Адрес_объекта_инф	оормации	; имя_О	; имя_ОРС_переменной					
Тип; Имя корневого	СДУ адр.;	ОМП; О	сцилло	грами	мы			
Тип прибора; Имя к	мента; АС	ДУ адрес	: набор	a; ON	ИП; Осц	иллограммы		
где:								
NodeName –	ИМЯ КОМПЬЮТ	гера, на к	отором за	пущен	OPC	– сервеј	p	
ServerName –	имя ОРС – со	ервера						
Port –	номер порта	для Серв	ера МЭК-	-104				
Тип прибора -	Radius							
тт		1		J	TC	1	DODC	

Имя корневого элемента – ОРС-идентификатор устройства в Конфигураторе ROPC, который выступает в роли корневого элемента в модуле Opc2Iec104Server.exe

АСДУ адрес набора – общий адрес АСДУ для набора ОРС-переменных, описывающих события о повреждениях (любое число, не равное 1)

ОМП – значение флажка «Прием данных о повреждениях» (0 или 1)

Осциллограммы – значение флажка «Прием осциллограмм» (0 или 1)

Символ (;) является обязательным.

Тип в ОРС	Тип в МЭК 60870-5-104	Тип ASDU, причина передачи (СОТ)
bool	SPI	ASDU <30>, COT = 3
		ASDU <1>, COT = 20, SQ = 0
float, double	R32	ASDU <36>, COT = 3
		ASDU <13>, COT = 20, SQ = 0
short	SVA	ASDU <35>, COT = 3
		ASDU <11>, COT = 20, SQ = 0
long	132	ASDU <37>, COT = 3
		ASDU <15>, COT = 37, SQ = 0

4.2. Поддерживаемые типы данных

4.3. Связь Статуса ОРС переменной с признаками качества МЭК 60870-5-101/104

QDS	OPC
(0x00), хороший	0хС0, хороший
OV (0x01), переполнение	0x55, 0x56, нарушение пределов
BL (0x10), блокировка	0х57, блокировка
SB (0x20), проведено замещение	0xD8, ручной ввод
NT (0х40), неактуальное значение	0x0C, неактуальный
	0x14, последнее известное значение
	0x18, нарушение соединения
	0x20, ожидание начальной инициализации
IV (0x80), недействительное значение	0х00, плохой
Не используется	0х40, Неопределенное значение без указания
	причины

При потере соединения с ОРС-сервером все переменные, имевшие статус «Хороший», получают статус «Неактуальное значение» - 0х40, остальные - «Недействительное значение» - 0х80.

4.4. Основные прикладные функции МЭК 60870-5-104

Спорадическая передача

Спорадическая передача

Опрос станции

🛛 Общий опрос станции

Передача интегральных сумм

Общий запрос счетчиков

4.5. Интеграция данных от ОРС-сервера ЗАО «РАДИУС Автоматика» (ROPC)

Программное обеспечение ROPC входит в состав пакета программ СТАРТ-2ПС, последняя версия которого доступна для бесплатного скачивания на сайте производителя.

При установке СТАРТ-2ПС необходимо выбрать все компоненты, относящиеся к ОРСсерверу. ROPC устанавливается и работает как служба Windows. Программное обеспечение оперативного контроля устанавливать не требуется.

Настройка ROPC осуществляется с помощью программы Конфигуратор ROPC.

Подробное описание программы конфигурирования приведено в документе «Программное обеспечение СТАРТ-2ПС. Руководство оператора», раздел 4.2.1.1. Настройка сервера терминалов РЗА.

Для интеграции данных от ROPC в сервер ССПТИ необходимо выполнить:

- конфигурирование ROPC (устройства, каналы связи, задания)
 см. раздел 5.5.1.
- конфигурирование модуля Opc2Iec104Server.exe см. раздел 5.5.2.

4.5.1. Конфигурирование ROPC

Запустите программу Конфигуратор ROPC. В левой части главного окна программы добавьте канал связи, устройство, задание. На панели, в правой части главного окна программы, осуществите настройку свойств для созданных объектов:

- канал связи

- устройство привязать к заданному каналу связи; задать OPC-идентификатор, который далее будет выступать в роли корневого элемента в модуле Opc2Iec104Server.exe; задать тип устройства.
- задание как часто будет осуществляться проверка на наличие новых событий и осциллограмм. Флажки «Считать новые события», «Считать новые осциллограммы» обязательно должны быть установлены, в противном случае устройства не будут опрашиваться, не будут считываться события и осциллограммы.

Сохраните конфигурацию, щелкнув на значке «дискета» панели инструментов главного окна программы.

ЛКЖТ.ЭН.50	5290-02 91	02 001

🛧 ROPC 0.0.181. Конфигуратор			_ 🗆 🗵
Сервер Канал связи Устройство	Задание Помощь		
Х Сервер Сарвер Каналы связи СОМ10 Устройства	Канал связи Идентификатор: Описание:		
Сириус-3-ЛВ-на-REDIN_V	Тип канала связи:	СОМ порт	•
Задания	Последовательный порт		
	СОМ порт:	COM10	<u>•</u>
	Скорость (бит/с):	115200	-
	Тип подключения:	USB порт устройства (кроме Орион-РТЗ)	•
	Биты данных:	8	~
	Четность:	Нечет	<u>~</u>
	Стоповые биты:	1	Ŧ
		Г Контроль сигнала DSR	
		☑ Управление потоком RTS/CTS	
	Опрос устройств		
	Таймаут очередного байта в пакете (мс):	50	
	Таймаут ожидания ответа (мс):	2000	
	Количество повторов запроса:	2	- -
	Время опроса устройства (мс):	4000	
	1	Поиск устройств	
Готово			

Рисунок 4 – Главное окно программы Конфигуратор ROPC

Подробное описание программы конфигурирования приведено в документе «Программное обеспечение СТАРТ-2ПС. Руководство оператора», раздел 4.2.1.1. Настройка сервера терминалов РЗА.

4.5.2. Конфигурирование модуля Opc2Iec104Server.exe

Запустите модуль Opc2Iec104Server.exe. Если файл конфигурации не был создан, появится несколько сообщений «Файл Opc2Iec.csv не найден». Закройте сообщения.

Для создания новой конфигурации требуется выполнить следующие действия:

- выбрать пункт меню «ОРС\Подключить». В списке «Available servers» выбрать ROPC.
- выбрать пункт меню «ОРС\Добавить переменную». В появившемся списке можно увидеть все устройства, описанные в Конфигураторе ROPC.

11

- выбрать устройство, добавить интересующие OPC-переменные. При добавлении OPC-переменной можно сразу указать адрес, с которым переменная будет передаваться по протоколу МЭК 60870-5-104. Общий адрес ASDU передаваемых переменных по умолчанию равен 1 и не может быть изменен.
- нажать на панели инструментов кнопку сохранения (экспорта) конфигурации запуска программы Opc2Iec104Server.exe создается файл конфигурации Opc2Iec.csv. Файл конфигурации можно отредактировать любым текстовым редактором.

Информацию о месте повреждения и принимаемых осциллограммах можно добавить вручную, отредактировав файл конфигурации (см. п.4.1) или выполнив следующие действия:

- выбрать пункт меню «ОРС\Добавить источник осциллограмм и/или ОМП».
- в появившемся окне «Добавить устройство» задать тип устройства (в текущей версии реализован только один тип устройств – Radius), указать общий адрес АСДУ для набора OPC-переменных, описывающих события о повреждениях. Можно указать любое число, не равное 1, т.к. данный адрес уже используется. Для приема осциллограмм и данных о повреждениях необходимо установить соответствующие флажки. После заполнения всех полей нажать кнопку «Добавить».
- сохранить конфигурацию, нажав на кнопку Ех на панели инструментов.



Рисунок 5 – Окно «Добавить устройство»

Программа Opc2Iec104Server.exe автоматически создает набор OPC-переменных, описывающих события о повреждениях. В него входят следующие OPC-переменные:

Адрес в протоколе	Наименование	Формат	В	протоколе
МЭК 60870-5-104		МЭК 608	370	-5-104
1	Расстояние до места повреждения	R	32.	23

ЛКЖТ.ЭН.50 5290-02 91 02 001	

Адрес в протоколе	Наименование	Формат в протоколе		
МЭК 60870-5-104		МЭК 60870-5-104		
2	Длительность повреждения	R32.23		
3	Ток короткого замыкания	R32.23		
4	Время работы АПВ	R32.23		
5	Тип короткого замыкания	SVA		

Принимаемые осциллограммы будут сохраняться в каталоге запуска программы Opc2Iec104Server.exe. Формат осциллограмм соответствует стандарту COMTRADE, т.е. каждая осциллограмма состоит из двух файлов - *.cfg и *.dat. Имя файла имеет следующий вид:

имя_корневого_элемента - год.месяц.число_ЧЧММСС.миллисекунды,

где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды.

4.5.3. Отображение принятых данных

Окно программы Opc2Iec104Server.exe содержит лист событий, который представляет собой список событий и осциллограмм, зарегистрированных устройством.

Программа Opc2Iec104Server.exe выбирает последнее по дате возникновения событие и передает полученные данные по указанным выше адресам в протоколе МЭК 60870-5-104.

При наличии несчитанных осциллограмм программа автоматически сохраняет их на диске в каталоге запуска. Программа ведет список уже считанных осциллограмм в файле имя_корневого_элемента.osc.idx. Файл имеет бинарную структуру и содержит номер последней считанной осциллограммы в формате unsigned LONGLONG. Если данный файл будет удален пользователем, то при запуске программы все имеющиеся осциллограммы будут считаны заново.

Перечень принятых сокращений

- АСУ ТП автоматизированная система управления технологических процессов;
- ОС операционная система;
- ПО программное обеспечение;
- ППО прикладное программное обеспечение;
- ССПИ система сбора и передачи информации;
- ССПТИ система сбора и передачи технологической информации;
- ЦППС центральная приемо-передающая станция.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего	No	Входящий №		
	измененны х	замененных	новых	аннулирова нных	листов (страниц) в докум.	™≌ докум.	сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
1		все			15		ИВП8-24		19.02. 24